












外殼			固定夾		
材質	處理	顏色	材質	處理	顏色
PA+玻纖	亞光飾面	黑	POM	亞光飾面	黑







品號	IP防護	質量 g	庫存
SELS-CE.99971	IP54	50	Δ
SELS-CE.99976	IP67	50	Δ

SP. 特長

- ·SELS-CE.9997系列量測系統連接到特定感應器SELS-CE.99961,與磁條 配合使用SELS-CE.99903組成一套完整的線性和角度位移量測系統(最小 半徑為65毫米)
- ·因其安裝極為便捷,可有效精確校準和定位的同時,最大限度地減少安裝 時間和機加工步驟
- ·由於系統帶固定翼(ELESA專利),非常便捷就能從面板上組裝和拆卸
- · 高度12mm的7位數字LCD,可顯示特殊字符
- ·可通過4個多功能鍵進行編程
- · 數值以毫米或英吋及角度顯示
- · 絕對或增量值顯示模式
- ·最多10個可編程補償值
- ·儲存和顯示32個目標位置
- · 壽命長的內置鋰電池
- · 更換電池時的緩衝記憶儲存
- ·用於SELS-CE.99961連接器的外殼,帶咬接式安裝系統,便於插入和拆卸

訂貨: 品號

交期: 10 天

SELS-CE.99971

磁性量測系統









機械和電氣特性

電源	鋰電池1/2AA 3.6 V (包括在供貨範圍內)
電池壽命	2年
顯示	高度12mm的7位數字LCD,可顯示特殊字符
讀數範圍	-199999;999999
小數位數字	可編程
測量單位	毫米、英吋或角度可編程
最高運行速度	1-5m/s可編程 (1)
分辨率(2)	0.01 mm-0.001 inch -0.01°
精度等級(3)	±0.1 mm
可重複性(4)	0.01 mm
自我診斷	電池檢查、感應器檢查、磁條檢查
防護等級	IP54 或 IP67
工作溫度	0~50°C
儲存溫度	-20~+60°C
相對濕度	25℃下最大95%,無冷凝
操作環境	內部使用
海拔	直至2000m

(1)讀取速度會影響電池壽命


(2)分辨率:系統能夠顯示的最小長度變量

(3)精度:設備測量的最大偏差值

(4)重複準確度:在測量環境保持不變的情況下,對同一樣本 進行一組相同測量後,所得值的接近程度

快速定位系統

- · SELS-CE.9997系列測量系統通過無線電頻率(radio frequency, RF)與控制單元SELS-CE.992系列聯網,構成用於快速定位機器零件或多軸測量的無線系統(圖4)
- ·該系統特別適合需要頻繁轉換模式的應用場合,促進對機械零件目標/現在位置的正確調節,也作為安全系統,實際上,即使目標位置上沒有放置SELS-CE.9995系列測量系統,PLC也不會允許啟動機器生產周期,從而避免生產問題
- · 系統安裝快捷,無需使用電線連接控制單元與指示器



附件

- · 磁性感應器帶電線
- ・SELS-CE.99961單獨訂購
- ·可按需要提供配件
- ·磁條SELS-CE.99903

WA. 注意


- ・按需要提供特殊型號
- ·可提供特殊顯示面板,可依客戶要求 定製有圖形符號、標誌或文字

磁性量測系統




應用說明


- ·按照安裝板尺寸鑽孔(厚度0.7~2mm)
- · 在安裝殼體之前,請清除所有鑽孔毛刺
- ·將下方殼體安裝到外殼中,然後按壓直到 整體卡入(圖 1)



電池更換說明

- ·從底座拆下指示器,借助一字螺絲起子向 固定翼施加壓力,使其至停止位(圖2)
- · 擰下SUS304不銹鋼材質的自攻螺絲,螺絲帶TORX®T06六瓣槽口,並取下封板(圖3)
- · 更換電池時注意不要顛倒極性(參見蓋板上 指示的位置)
- ·如果在10秒內(緩衝電源的持續時間)進行更 換電池,則可以避免配置參數的遺失








圖 3