



全ての溶接作業に、容接ゲージ 威力を発揮!!

一般の溶接や建設・造船・橋梁など鉄骨組立の溶接作業者にとても便利な溶接用ゲージです。


- アンダーカット測定に



[TWGU-2S寸法図(mm)及び名称] アンダーカット長さ測定目盛 (値尺として測定)



- ●アンダーカットの深さ及び長さを簡単、迅速かつ正確に 測定できます。
- ●高精度・目盛範囲0~2mm(最小読取値0.2mm)



■0点調整

- ①母材表面の平らな面で調整します。 母材の表面状態により、測定ベース は移動可能です。
- ②母材表面にゲージを押さえ、測定子、 測定ベース2ケ所の3点が一線上に 母材表面に接した状態にします。
- ③その状態で測定子を回し、目盛が 0 になるように調整してください。 測定子止めねじはゆるめておき、調 整後にしめます。

■測定

- ① 0 点調整が済んだら、測定子をアン ダーカットの中央にあてます。
- ②スプリングで持ち上げられた指針の 指す目盛が、アンダーカットの深さ です。



[余盛寸法の測定]


- ●防錆処理が容易なス テンレス製
- ●溶接作業のスピード アップと品質管理等 の合理化に

■仕様

- ●材質:ステンレス鋼
- ●最小読取値:0.1mm
- ●最大測定値: すみ肉のど厚…11mm 余盛の高さ……8mm
- ●開先角度:

60° · 70° · 80° · 90°

●器差:±0.2mm



最大測定值 8mm



最大測定值11mm

〔溶接前加工の測定〕



開先角度の測定 (固定角度60°·70°·80°·90°)





●本体材質:ステンレス鋼

●最小表示値:0.01mm

●最大測定値: すみ肉のど厚…20mm 余盛の高さ……10mm

●開先角度:60°・70°・80°・90°


●器差: 0-10mmまで ±0.03mm 10-20mmまで ±0.05mm

●繰り返し精度:0.02mm ●最大応答速度:1.5m/s


●使用温度範囲:0~40℃ ●電源: SR44 1個

●電池寿命:通常使用状態で約3年

●マスタ直角定規付



金盛の高さ 最大測定值10mm



すみ肉のど厚 最大測定值20mm

⚠ご注意

- ●測定工具ですので、落としたりぶつけたりしないでください。
- ●使用後は防錆油を塗って保管してください。
- ●本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので、 絶対におやめください。


総発売元トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp






[TWG-1寸法図 (mm)]




● 溶接作業のスピードアップと 品質管理などの合理化に。

堅牢・軽便で携帯が楽です。 _ (ビニールケース付)




すみ肉のど厚





脚長

■溶接前加工 の測定




余盛の高さ







- あらゆる溶接時の測定に対応。
- 同一平面上で目盛の読み取りができます ので、非常に読み取りやすい構造です。









- TWGU-7Mの機能に加え、板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び 鉄筋などの厚接溶接の膨らみなどの測定ができる機能をプラス致しまし たので、さらに幅広く測定することができます。
- ●国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定 で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
- ベベル角度・開先角度の測定範囲が0~70°まで測定可能になりました。

7M/8M共通








②ベベル角度・開先角度測定 $(TWGU-7M:0\sim60^{\circ})$ $(TWGU-8M:0\sim70^{\circ})$



③食い違い段差測定 ビード跨ぎ幅(TWGU-7M:42mm) (TWGU-8M:53mm) 突き合わせ段差測定(0~25mm)



④すみ肉脚長測定及び ビードの高低管理 (0~25mm)




⑤すみ肉のど厚の測定 $(0\sim 15 \text{mm})$




⑥隙間測定 (2~5mm) ⑦板厚の測定(直尺)

[TWGU-8M寸法図 (mm)]







⑧丸物外径測定、圧接後の膨ら み測定など(丸物の外径測定はφ30mmまで)