




- 鏊條和皮帶是活動組件的機械結構系列的一部份，這些結構具對拉伸應力做出反應的特性
- 應用於在兩個旋轉輪軸之間傳輸能量，但也可用於物品運輸或舉起
- 為了正確使用此活動組件，必要在設計階段，提供一種始終在運動過程中，使其處於張緊狀態的系統
- 自動迴轉張力器具有一個旋轉點，稱為支點，機構使張緊臂施力，以拉緊鏈條或皮帶



鏈條 DIN 8187

- 在運動過程中，鏈條接觸表面的磨損(軸、軸襯和滾輪)，造成嚴重的齒隙游移和鏈條增長，如果過度磨損，會造成纏繞角度更小，影響傳輸比例的恒定性，鏈條滾輪和鏈齒的接觸不正常，磨損提早、高噪音、高噪音振動、滑齒、鏈條從傳輸帶上滑落，更嚴重的情況下，造成鏈條斷裂
- 因此必要為傳輸設備設計可彌補鏈條增長，並消除振動的自動鏈條張緊裝置
- 鏊條迴轉張力器，應安置在傳動系統的緩慢端盡量與驅動齒輪接近的位置
- 可安裝在傳動系統外部圖(2)和內部圖(3)，但外部安裝是較佳的選擇
- 迴轉自動鏈條張力器，有一個旋轉點，稱為支點，在支點上張緊裝置的臂，通過拉緊鏈條或皮帶而作用
- 安裝自動迴轉張力器時，支點不在鏈條受力的直線方向是極為重要的圖(5)，這樣的話張緊裝置不會被卡住






圖 6

A=驅動齒輪

T=張緊臂所受張力

Cm=驅動轉矩

R₁=進入張緊裝置的鏈端

R₂=離開張緊裝置的鏈端

F=支點或旋轉點

Q=由張緊裝置釋放的力量

N=鏈反應力量

N₁=在R₁端上的N分力

N₂=在R₂端上的N分力

P₃=彈簧軸壓縮力

δ =張力器工作角度

ϵ =張力器安置角度

$\gamma_{1/2}$ =張力器鏈條進出角度

- 張力器釋放一份與旋臂垂直的力量Q圖(6)，由於機械效應，這份能量與分配在張緊裝置進入端R₁，和離開端R₂上所受的牽引力N₁和N₂總共的力量N平衡
- 在安置鏈條張力器時，應注意兩份力量Q和N盡可能在同一準線上，才不會發生在支點上產生施加切線力
- 即使在一定限度內，這些不想要的切線力可由橡膠軸壓縮力P₃抵消
- 因此，張力器的安置取決於 δ 角，即彈性組件的工作角度和 ϵ ，即相對於傳動系統的放置角度，如此角 γ_1 和角 γ_2 才會盡可能相等




圖 7

A=驅動齒輪
T=張緊臂張力
Cm=驅動轉矩
 R_1 =進入張力器的鏈端
 R_2 =離開張力器的鏈端
F=支點或旋轉點
P=重量力
 P_1 =P正切分力
 P_2 =P普通分力
 P_3 =彈簧軸壓縮力

- 圖 7顯示在水平傳動系統中鏈條的重力P對張力器的影響
- 事實上，鏈條的重量在張力器上分為在搖臂上普通的力量 P_2 和力量 P_1
- 後一份壓縮力量由彈簧軸壓縮力 P_3 所平衡

鏈條計算實例




圖 8

Cm=驅動轉矩(Nm)
 M_t =正常條件下要傳輸的轉矩(Nm)
T=張緊臂所受張力
W=電動機功率
 n =驅動齒輪每分鐘轉數
Q=由張力器釋放的力量
N=鏈反應力量
 N_1 =N的分力
 N_2 =N的分力

電動機性能: $W=15\text{KW}$; $n=1460\text{轉}/\text{分}$

將之前的數據轉換為國際計量單位: $\omega=1460 \times \pi / 30 = 152.81\text{rad/s}$

$W=M_t \times \omega \rightarrow M_t=P/\omega=98.2\text{Nm}$ 為計算方便假設 $M_t=100\text{Nm}$

假設電動機的工作系數 f_s 為 3.5 $\rightarrow C_m=3.5 \times M_t=350\text{Nm}$

驅動滑輪徑節 $D_p=150\text{mm} \rightarrow \gamma=0.075\text{m}$

$T \times 0.075=350 \rightarrow T=4667\text{N}$

假設在鏈條上的安全系數為 10

因此鏈條應具有至少 46670N 的最大應力

→ 我們選擇一個簡單鏈條，齒矩為

$P=1'' \times 17.02\text{mm}$, 軸距 $l=2\text{m} \rightarrow$ 鬆弛端重量 = 54N

在配套元件選擇表上，我們選擇一份配套

元件，比如 RO40-5S，應選擇尺寸為 40 的彈

性組件。而張力器應盡可能按圖 8 的描述安裝

滾輪、梯形和圓形皮帶

- 皮帶以塑性材料製造，可以具長方形(平帶)、梯形(V型帶)或圓形(履帶)切面
- 有關嵌齒輪皮帶，請參考有關滾輪鏈條的章節，應觀察皮帶的兩項主要參數為：皮帶的寬度和速度
- 皮帶的寬度或皮帶面的寬度應比滾輪的寬度約小 10mm
- 皮帶施與滾輪的旋轉速度提高，由摩擦導致的溫度升高時，應選擇鋼製和塑料的滾輪，以便得到軸承在其孔(套)中，有較佳的結合




圖 9

A=驅動滑輪

B=從動滑輪

D_p =驅動滑輪徑節(mm)

T_1 =張緊臂所受張力(N)

T_0 =從動臂所受張力(N)

C_m =主動軸上的最高轉矩(Nm)

α =纏繞角度

- 由於皮帶長度的伸展，以及皮帶和滑輪之間存在的打滑，導致不能保證完美的傳動比
- 這些滑動是由以下因素造成：纏繞角度 α 小；接觸表面有油、脂肪存在造成摩擦系數低；磨損和老化造成的皮帶的疲勞以及皮帶預緊力降低
- 為了消除打滑現象，必要使用自動張緊裝置，由此可保證對皮帶加長做出修正，並在皮帶軌道的適當部位造成一個結 “n” 而削減振動
- 如果皮帶張緊裝置，使用從外部向內部驅動的方式安置，可提高纏繞角度 α
- 我們建議將皮帶張緊裝置安裝在傳動裝置外部圖(10)，但也可安裝於內部圖(11)
- 鋼製或塑料滾輪僅適用於皮帶背部的接觸，但在使用V型皮帶和齒型皮帶進行從內部到外部的張緊時，所使用的滑輪凹槽應具有皮帶輪廓




圖 10 從外部向內部的張緊





圖 11 從內部向外部的張緊

在選擇張緊裝置時，應了解沿著皮帶作用的拉力，由以下數據獲得：驅動滑輪旋轉平衡方程式1和打滑極限條件方程式2。一般來說 α 應接近 π rad


要解決的系統如下：

$$\begin{cases} (T_1 - T_0) \cdot \frac{D_p}{2} \cdot \frac{1}{1000} = C_m & \dots \dots \dots \text{(方程式1)} \\ T_1 = T_0 e^{\eta \alpha} & \dots \dots \dots \text{(方程式2)} \end{cases}$$



- “ C_m ”是在啟動過程中所達到的最高轉矩，即在最嚴重的打滑情況下，以工作系數 f_s (2 ÷ 5)乘以在正常條件下所要傳輸的轉矩 M_t ，即 $C_m=f_s \cdot M_t$
- 自動迴轉張力器應安置於從動端，與驅動滑輪最接近的部位
- 自動迴轉張力器的彈性組件產生力量，至少對在安裝張緊裝置的鏈條端，所受的軸向張力作出平衡

皮帶計算實例



A=動滑輪
 B=從動滑輪
 C_m =驅動轉矩(Nm)
 M_t =在正常條件下所要傳輸的轉矩(Nm)
 T_1 =在張緊臂上的張力(N)
 T_0 =在從臂上的張力(N)
 W=電動機功率
 n=驅動齒輪每分鐘轉數

電動機性能: $W = 3 \text{ CV}$

$n = 940 \text{ 轉/分}$

將之前的數據轉換為國際計量單位：

$$W = 3 \times 735 = 2205 \text{ W}$$

$$\omega = 940 \times \pi / 30 = 98.4 \text{ rad/s}$$

$$W = M_t \times \omega \rightarrow M_t = W / \omega = 22.4 \text{ Nm}$$

$$\text{假设 } f_s = 2.5$$

$$C_m = 2.5 \times M_t = 56 \text{ Nm}$$

驅動滑輪徑節

$$D_p = 100 \text{ mm} \rightarrow D_p = 0.05 \text{ m}$$

$$\begin{cases} (T_1 - T_0) \times 0.05 = 56 \rightarrow (T_1 - T_0) = 1120 & \dots\text{(方程式1)} \\ T_1 = T_0 e^{\eta \alpha} & \dots\text{(方程式2)} \end{cases}$$

$$\textcircled{O} \text{ 繞繞角度 } \alpha = 197^\circ \times \pi / 180^\circ = 3.44 \text{ rad}$$

$$\textcircled{O} \text{ 皮帶和滑輪之間的摩擦系數 } \eta = 0.2$$

$$\textcircled{O} \text{ V型皮帶半開角度 } \phi = 17^\circ \rightarrow \sin(\phi) = 0.29$$

$$\textcircled{O} \text{ V型皮帶 } \rightarrow \eta = 0.2 / \sin(\phi) = 0.2 / 0.29 = 0.69$$

$$\textcircled{O} \text{ 常數 } e = 2.72$$

$$\begin{cases} T_1 = T_0 e^{0.69 \times 3.44} = T_0 \times 10.74 & \dots\text{(方程式2)} \\ (10.74 T_0 - T_0) = 1120 & \dots\text{(方程式1)} \end{cases}$$

$$\rightarrow T_0 = 115 \text{ N}$$

$$\rightarrow T_1 = 1120 + 115 = 1235 \text{ N}$$

$$\rightarrow F = 20 \times 115 \times \cos(64.5^\circ) = 99 \text{ N}$$

現在可選擇一台可產生比力量F更高推力的旋轉式張緊裝置